

Recomandari de aplicare – Easy Puff in 3 pasi

Pentru obtinerea unor rezultate optime la aplicarea materialului **Easy Puff**, este important sa respectati parametrii de presare si recomandarile de mai jos.

1. Parametri de presare

Varianta 1 – Conform fisei tehnice

- Temperatura: **135°C**
- Timp de presare: **12 secunde**

In anumite conditii de aplicare, pot aparea umflaturi la nivelul materialului.

Varianta 2 – Aplicare in doua etape

- Temperatura: **128°C**
- Prima presare: **4 secunde**
- Se indeparteaza linerul.
- Se efectueaza o a doua presare timp de **12 secunde**.

Varianta 3 – Presare cu linerul pastrat

- Temperatura: **128°C**
- Timp de presare: **12 secunde**
- Linerul se pastreaza pe durata presarii.

Rezultatele pot varia in functie de echipamentul utilizat si de conditiile de aplicare. Recomandam testarea prealabila pe materialul si suportul folosite.

2. Recomandari pentru grafici de dimensiuni mari

Pentru o aplicare uniforma si o aderenta corespunzatoare, recomandam ca grafica sa se incadreze in suprafata platanului presei, pastrand o margine de aproximativ **2-3 cm fata de extremitatile acestuia.**

Atunci cand grafica ajunge prea aproape de marginile platanului, presiunea poate fi distribuita neuniform pe suprafata materialului. Acest lucru poate afecta aderența și poate crește riscul de dezlipire ulterioară.

Pentru grafici de dimensiuni mari, este recomandată utilizarea unei prese termice cu un platan suficient de mare pentru a permite presarea uniformă a întregii suprafețe.

Recomandare: Verificați dimensiunea graficii în raport cu suprafața utilă a platanului înainte de aplicare și asigurați-vă că presiunea este distribuită uniform. Respectarea acestor recomandări contribuie la obținerea unor rezultate mai bune și la reducerea problemelor care pot apărea în timpul aplicării materialului Easy Puff.